



WTYKI Z TULEJĄ

	kątowe	proste
Wtyk AGA O ₂ (tlen)	WKA 01 01 00	WPA 01 01 00
Wtyk AGA SP (sprężone powietrze)	WKA 01 02 00	WPA 01 02 00
Wtyk AGA VAC (próżnia)	WKA 01 03 00	WPA 01 03 00
Wtyk AGA N ₂ O (podtlenek azotu)	WKA 01 04 00	WPA 01 04 00
Wtyk AGA CO ₂ (dwutlenek węgla)	WKA 01 05 00	WPA 01 05 00



WTYKI SAMOZACISKOWE

	kątowe	proste
Wtyk AGA O ₂ (tlen)	WKA 01 01 02	WPA 01 01 02
Wtyk AGA SP (sprężone powietrze)	WKA 01 02 02	WPA 01 02 02
Wtyk AGA VAC (próżnia)	WKA 01 03 02	WPA 01 03 02
Wtyk AGA N ₂ O (podtlenek azotu)	WKA 01 04 02	WPA 01 04 02
Wtyk AGA CO ₂ (dwutlenek węgla)	WKA 01 05 02	WPA 01 05 02

